



Marknivån har sjunkit och 10-20 cm av stödelementet syns.





Trappans bredd kan förhållandevis enkelt halveras.



Stödelementen har glidit isär





Glipor mellan element samt avsaknad av jord







Den stora pilen stjäl näring och dess rötter har påverkat asfalten.