

Britt-Marie Granlund
Centrumplan 7
881 31 Sollefteå

Inspektionsrapport, slutbesiktning efterbehandling

Verksamhetsutövare: Britt-Marie Granlund
Verksamhet: Moräntäkt 10.20-9
Anläggning: 2303-1201-x
Fastighet: BYN 2:5

Sammanfattning

Bygg- och miljönheten bedömer att efterbehandlingen har tagit god hänsyn till risk för människor och djurs hälsa, den omgivande miljö och biologisk mångfald.

Bygg- och miljönheten har inget att erinra gällande den utförda efterbehandlingen.

Bakgrund

Bygg- och miljönheten utförde 2024-08-30 en inspektion vid moräntäkten på fastigheten Byn 2:5, 1:10. Inspektionen utfördes för att slutbesikta den efterbehandling som utförts i täkten under sommaren 2024.

Närvarande vid inspektionstillfället var David Granlund, representant för verksamhetsutövaren, Roger Granlund, entreprenör samt Hannah Forssell, Miljö- och hälsoskyddsinspektör. Övriga som var med på inspektionen var Göran Hansson.

Inspektion

Inspektionen startade med en rundvandring i täkten där representant för verksamhetsutövaren och entreprenör gick igenom vad som har gjorts för att efterbehandla täkten.

I delar av täkten hade naturlig växtlighet redan trängt in och dessa områden har lämnats orörda under efterbehandlingen för att främja biologisk mångfald. Utöver detta har större stenar lämnats kvar samt att fåror har gjorts i slänterna till förmån

för biologisk mångfald. Sandig slänt har lämnats kvar då backsvalar har påträffats i täktområdet tidigare.

Släntfot och släntkanter har i övrigt rundats och jämnats ut för att minska olycksrisk för människor och djur och för att skapa en naturlig avrundning som ska passa omgivningen.

Vid inspektionstillfället fanns det fortfarande några mindre högar med material kvar. Upplagshögarna upptar en yta som är mindre än 2 ha. Äganderätten på dessa högar är fortfarande inte färdigutrett på grund av pågående konkurs för tidigare verksamhetsutövare. I en del av täkten har lite grövre material lagts ut på marken. När frågan om äganderätten är klar kan ägare av materialet ta rätt på det utspridda materialet om så önskas. I övrigt var området städat och inga maskiner eller avfall kunde konstateras under besöket.

Inga externa massor har använts vid efterbehandlingen.

Information

Detta är endast en inspektionsrapport och beslut om godkännande av efterbehandling och avslut av täktverksamhet kommer tas upp i kommande Bygg- och miljönämnd.

Synpunkter och frågor

Har ni några synpunkter eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss genom växel 0696-68 20 00, e-post till bygg.miljo@ragunda.se eller skriv till Bygg- och miljökontoret, Box 150, 844 21 Hammarstrand.

Avgift

Beslut om avgift och debitering sker separat när ärendet avslutas.

Bilagor:

- Bilder från inspektion

För Bygg- och miljönämnden

Hannah Forssell
Miljö- och hälsoskyddsinspektör